# Präzise Werkstückvermessung mit dem O - Inspect von Zeiss

Mit dem neuen, CNC gesteuerten Zeiss O – Inspect Koordinatenmessgerät sind wir ab jetzt in der Lage, ihre Bauteile bis 25kg, äußerst präzise zu vermessen.

Optisch oder taktil können Ihre Werkstücke, berührungslos oder mit einstellbarer Messkraft, auf bis zu 20µm Genauigkeit kontrolliert werden.

Zur Veranschaulichung von Form- und Lagetoleranzen können außerdem Grafikplots erstellt werden, um genaue Abweichungen bestmöglich erkennen zu können. Messprotokolle können als PDF oder Druck für sie ausgegeben werden.

Die Abmessung des Bauteils darf 500x400x 300mm<sup>2</sup> nicht überschreiten.




Wir haben für den Institutstreff am 08.07.2022 im Raum 00-422 von 10 bis 12Uhr eine kleine Vorführung geplant, bei der sie sich eine Vermessung live anschauen können.



## Vom Bauteil zum Messprotokoll

#### **Schritt 1:**

Ihre technische Zeichnung oder Ihr CAD-Modell



#### Schritt 2:

Ihr Messauftrag für uns

#### Messübung\_1 - Messaufgabe

Das Messingbauteil "Messübung\_1" soll auf dem Zeiss O-Inspect überprüft werden, dies kann je nach Anforderung optisch oder taktil erfolgen.

Der Durchmesser und die Lage der vier Ø4,3mm Bohrungen soll kontrolliert werden. Sie haben eine Lage – und Maßtoleranz von +/-0,1mm.

Der mittige Durchmesser 38mm soll vermessen werden und hat eine Toleranz von +/-0,05mm. Von diesem Durchmesser wird außerdem ein Rundheitsplot erstellt.

Ebenfalls sollen die Außenmaße kontrolliert werden. Sie sollen im Bereich von +/-0,2mm liegen.

Die vertikalen Taschen sollen 16 bis 16,20mm breit sein, die horizontalen Taschen 17 bis 17,20mm.

Von der oberen Fläche wird ein Ebenheitsprofil benötigt.

## Schritt 3:

Unsere Lösung

#### Lösung Messaufgabe

Bauteil 1 können wir komplett taktil vermessen.

Wir haben uns jedoch für die Präsentation überlegt, dass wir alle Maße taktil vermessen, außer die Bohrungen Ø4,3mm. Diese werden optisch vermessen.

Zuerst wird die Lage des Nullpunktes in der Mitte festgelegt.

Dazu wird mit dem Taster eine Ebene in der Z-Achse erstellt und die linke Außenkante oben wird als Gerade vermessen, um das Bauteil in X und Y im Raum auszurichten.

Die Ø38mm Bohrung in der Mitte wird als Kreis getastet, anhand ihrer Lage wird der X und Y Nullpunkt im Koordinatensystem festgelegt.

Nun können die geforderten Aufgaben mit verschiedenen Strategien gemessen werden.

Ø38mm Ausdrehung: Kreisbahn Scan, Rundheitsplot

Außenmaße X und Y: Geradenscan, Messschieber- Distanz


Z- Ebene: Polylinie Scan, Ebenheitsprofil als Plot

Ø4,3mm Bohrungen: Kamera, Kreis -Scanning mit 1mm Suchlänge,

Messchieber - Distanz



### Schritt 4: Ihr Messprotokoll als PDF mit Plot Darstellungen



Plot Darstellungen in Großansicht mit selbst definierbaren Erhöhungsfaktoren sind ebenfalls als PDF ausgebbar.

# Ein Rundheitsplot als Beispiel

